


第2回 河川・下水道事業調整協議会 協議内容(幸手市)

位置図



多発する浸水被害



平成26年台風18号
大堰橋周辺地区(東さくら通り)

倉松川の状況



倉松川未整備区間
幸手橋(国道4号)上流

協議内容

現状・課題

〔大堰橋周辺地区〕

・倉松川沿いの大堰橋周辺地区では、河川が改修済みであるが、浸水被害が発生している。

〔大中落地区〕

・大中落地区では、下流の倉松川が未整備であり、上流の大中落が都市開発化され流出量が増加したため浸水被害が発生している。



施策の方向性

〔平成26年度〕

- ・雨水対策調査に新規着手(市、9月補正予算)
- ・一級河川倉松川上流工区の新規着手(測量)(県)
- ・内水ハザードマップの策定、公表(市)

〔平成27年度〕

- ・雨水対策調査を踏まえ、浸水被害の原因究明と対策の検討を行い、整備内容を取りまとめる。(県、市)
- ・上流域の自治体と準用河川大中落の排水等の調整を行う。(県、市)
- ・一級河川倉松川(事業中区間)の設計及び、流下能力向上のための堆積土砂の浚渫を行う。(県)
- ・内水ハザードマップの周知と活用を図る。(市)

出席者

【埼玉県】

県土整備部 河川砂防課	参事（兼）課長	他 4 名
杉戸県土整備事務所 河川部	担当課長	
総合治水事務所	担当部長	他 2 名
都市整備部 都市計画課	副課長	他 2 名

【幸手市】

水道部下水道課	部長	他 4 名
建設経済部道路河川課	参事	他 3 名